


NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI
PONORNÝCH KALOVÝCH ČERPADEL ŘADY

KDFU



OBSAH

1.0 VŠEOBECNÉ ÚDAJE

- 1.1 Použití
- 1.2 Údajový štítek

2.0 BEZPEČNOST

- 2.1 Souhrn důležitých upozornění

3.0 TECHNICKÉ ÚDAJE

- 3.1 Výkonová charakteristika
- 3.2 Rozměry čerpadel

4.0 TECHNICKÝ POPIS ČERPADLA

- 4.1 Kaskádní zapojení čerpadel 80-KDFU
- 4.2 Řez čerpadlem

5.0 ELEKTROPŘÍSLUŠENSTVÍ

- 5.1 Všeobecně
- 5.2 Zapojení čerpadla
- 5.3 Provedení ochrany před nebezpečným dotykovým napětím
- 5.4 Montáž
- 5.5 Uvedení do provozu
- 5.6 Provoz a obsluha
- 5.7 Údržba

6.0 PROVOZ ČERPADLA

- 6.1 Všeobecné požadavky
- 6.2 Příprava čerpadla k uvedení do provozu
- 6.3 Obsluha čerpadla za provozu

7.0 ÚDRŽBA

- 7.1 Všeobecně
- 7.2 Kontrola oleje mechanické ucpávky a motorového prostoru
- 7.3 Nastavení vůle sacího víka a příložky oběžného kola
- 7.4 Mazání ložisek, chod čerpadla na sucho
- 7.5 Ochrana a údržba hadic
- 7.6 Kontrola mechanického stavu

8.0 OPRAVY

- 8.1 Všeobecně
- 8.2 Výměna oběžného kola
- 8.3 Výměna příložky oběžného kola
- 8.4 Výměna mechanické ucpávky a kroužků gufero
- 8.5 Výměna statorového svazku

9.0 NÁHRADNÍ DÍÍY

10.0 PROVOZNÍ PORUCHY, JEJICH PŘÍČINY A ODSTRANĚNÍ

11.0 OBSAH DODÁVKY

12.0 ZÁZNAM O PROVOZU

13.0 NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

Tento návod k obsluze a montáži platí pro ponorné čerpací soustrojí typové řady KDFU. V tomto návodu jsou uvedeny pokyny nezbytné pro správné provozování, obsluhu, údržbu, bezpečnost provozu apod. Nedovolené zásahy do čerpadla, event. nesplnění požadovaných pokynů má za následek ztrátu záruky.

1.0 VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1.1 Použití

Prenosná ponorná čerpadla řady KDFU jsou speciální čerpadla určená k čerpání vody znečištěné obsahem bahna, písku, kamenné drtě, jílu a podobných hmot abrazivního účinku. Obsah přimísení může tvořit až 30 % hmotnosti o zrinitosti do 5 mm a hustotě kapaliny do 1200 kg.m⁻³. Maximální teplota čerpané kapaliny je 40 °C. Maximální ponor je 10 m při hustotě kapaliny 1 000 kg.m⁻³. Čerpaná kapalina má dovolený rozsah hodnot pH 5-7,5.

Čerpadla nejsou vhodná pro čerpání vody s obsahem olejů a uhlovodíků.

Jejich velmi široké uplatnění je zejména ve stavebnictví, při výkopových pracích, při melioračních pracích, při odstraňování následků povodní, jako odvodňování zatopených sklepů, suterénů apod.

Čerpadla jsou určena pro práci ve svíslé pracovní poloze, mohou však pracovat i v horizontální poloze. V případě potřeby dvojnásobná dopravní výška H odpovídající danému dopravnímu množství čerpadel je možno u velikosti čerpadla 80-KDFU použít tzv. kaskádního

zapojení, které sestává ze dvou čerpadel vzájemně propojených hadicí. Dolní čerpadlo je ve standardním provedení, u horního čerpadla po demontáži sacího sítě se namontuje sací víko s hrdelem pro připojení hadice.


Hlučnost

Skutečná hodnota akustického tlaku A ve vzdálenosti 1 m od povrchu agregátu (při použití váhového filtru A) je $L_{PA} = 77$ dBA (ISO 3764, ISO 9614).

2.0 BEZPEČNOST

Tento návod k obsluze obsahuje základní pokyny, které je nutno dodržet během provozní instalace, provozu a údržby čerpadla. Je proto nevyhnutelné, aby příslušní odpovědní pracovníci a obsluhující osoby si před zahájením provozní instalace a uvedení čerpadla do provozu jeho text důkladně pročetli. Je rovněž nutné, aby návod k obsluze byl v místě provozní instalace čerpadla neustále k dispozici. Dodrženy musí být nejen výše uvedené všeobecné bezpečnostní pokyny uvedené pod tímto bodem pro bezpečnost, ale také veškeré specifické bezpečnostní pokyny, uvedené pod ostatními základními body.

1.2 Údajový štítek



- 1 - Obchodní jméno a sídlo výrobce
- 2 - Typové označení
- 3 - Výrobní číslo
- 4 - Průtok
- 5 - Dopravní výška
- 6 - Příkon soustrojí
- 7 - Maximální dopravní výška
- 8 - Olásky
- 9 - Jmenovitý napětí
- 10 - Počet lózí, druh proudu
- 11 - Jmenovitá frekvence
- 12 - Jmenovitý jílící proud
- 13 - Zapojení elektromotoru
- 14 - Třída izolace
- 15 - Druh zolžení
- 16 - Krytí
- 17 - Maximální pracovní hloubka
- 18 - Rok výroby
- 19 - Země původu
- 20 - Značka shody

Bezpečnostní pokyny obsažené v tomto návodu k obsluze, jejichž nedodržení by mohlo vést k ohrožení bezpečnosti, jsou označeny symbolem



nebo v případech zahrnujících elektrickou bezpečnost symbolem



Bezpečnostní pokyny, které musí být vzaty v úvahu z důvodu bezpečného provozu čerpadla nebo čerpacího soustrojí, jsou označeny návštěním

POZOR !

Bezpečnostní pokyny, jejichž nedodržení by mohlo ohrozit kvalitu životního prostředí jsou označeny symbolem



2.1 Souhrn důležitých upozornění, kterých je nutno dbát při manipulaci, obsluze a používání čerpadel

POZOR !

1. Zapojení na napětí podle štítkových údajů.
2. Správný smysl otáčení.
3. Čerpadlo zvedat a spouštět za držadlo, nikoliv za přívodní kabel.
4. Při čerpání jímek se sypkým sedimentem a brusním účinky čerpadlo zavést na lano nebo řetěz nebo postavit na tvrdou podložku. Předejde se zbytčnému opotřebení hydraulické části a „zahrabání“ čerpadla.
5. Při zavěšení čerpadla na lano nebo řetěz nutno zabránit otáčení nebo otáčivému „kývání“ kolem svíslé osy čerpadla. Předejde se tak případnému poškození přívodního kabelu.
6. Při dolévání a kontrole stavu oleje dbát, aby pod zátkami bylo vždy nepoškozené těsnění a zátky byly rádně dotaženy.
7. Všechny šroubové spoje musí být rádně dotaženy a zajištěny proti uvolnění vložením pružné podložky. Pod pružnou podložku nutno umístit podložku plochou.
8. Všechny válcové spoje a dosedací plochy včetně „O“ kroužků a valivých ložisek musí být před montáží čisté a nepoškozené. „O“ kroužky přetřít před montáží olejem, nebo mazacím tukem. Všechny části musí být smontovány ve vzájemně poloze tak, jako před demontáží.
9. Při montáži přívodního kabelu motoru čerpadla se musí dbát na to, aby byl zasunut do upcívkového vývodu krytu svorkovnice tak daleko, aby vnější izolace přečnívala nejméně 8 mm přes dno válcového otvoru do svorkovnicového otvoru.
10. Před každou delší provozní přestávkou nutno čerpadlo ponořit za chodu motoru do čisté vody - pokud bylo použito k čerpání směsi nebo agresivnější vody - a pak nechat čerpadlo v chodu na sucho po dobu 10-15

sekund. Zaschnutí a přilepení mechanických přímešení v hydraulické části by způsobilo při znovuuvedení do provozu zbytečné opotřebení.

11. Po několikatýdenní provozní přestávce nutno před znovuuvedením do provozu několikrát protočit oběžným kolem po sejmutí sacího sítě.

12. Za mrazu se nesmí nechat čerpadlo ve vodě, která by v čerpadle mimo provoz mohla zamrzout.

13. Stane-li se, že v čerpadle zamrzou po vytážení zbytky vody, aniž čerpadlo bylo vysušeno, jak je uvedeno v bodě 10, nutno před novým uvedením do provozu čerpadlo ponořit do vody, aby došlo k jeho rozmrázení. V žádném případě se nesmí použít k rozmrázování plamene.

Při sejmutém sacím sítě za chodu čerpadla je třeba největší opatrnosti, aby nedošlo k úrazu otácejícím se oběžným kolem bud přímým vsunutím prstů nebo náradí.

14. Při každé revizi a opravě čerpadla doporučujeme kontrolu izolačního odporu elektromotoru.

15. Zvláštní pozornost nutno věnovat stavu vývodky pro přívodní kabel a při jakémkoliv poškození ji okamžitě vyměnit.

16. Při jakémkoliv manipulaci v elektrické části čerpadla nutno předem odpojit přívod od sítě a zabránit možnosti připojení na síť onysem. Totož platí při údržbě a serizování rotujících částí.

17. Prohlídky, revize a opravy elektromotoru čerpadla nutno provádět s ohledem na prostředí použitý podle interních předpisů provozovatele a platných norem ČSN.

18. Demontáž a seřizování, případně revize náročnějších partií čerpadla je popsána podrobněji.

V závorce uvedená čísla za jednotlivými díly jsou shodná s pozicemi použitymi k označení těchto dílů v řezu čerpadla. Jinak je nutno se seznámit před každou demontáží s uspořádáním jednotlivých částí čerpadla podle přiloženého řezu.

19. Pokud je nutné při demontáži použít páčení, musí se použít pod páčidlo vhodné kovové podložky s větší plochou, aby nedošlo k omáčkávání části čerpadla, neboť jsou vesměs zhotoveny z hliníkové slitiny. Použije-li se k demontáži poklepu (jako např. při stahování pláště 151), pak je nutno použít olověné, gumové nebo jiné měkké palice.

20. Není vyloučeno malé znečištění kapaliny olejem z náplně (např. při opotřebení upcívky).

21. Ponorné čerpací soustrojí se nesmí přenášet, je-li pod napětím.

22. Ponorné čerpací soustrojí není určeno pro prostředí s nebezpečím výbuchu.


3.0 TECHNICKÉ ÚDAJE

Tabulka 1


Technické údaje	65-KDFU	80-KDFU	100-KDFU	125-KDFU
Průměr oběžného kola mm	130	130	150	150
Výkonová charakteristika	viz. obr. 1			
Rozměrový náčrtek	viz. obr. 2			
Elektromotor	jednoúčelový			
Jmenovitý výkon $P_{\text{mot.}}$ kW	1,5	3	3	10
Jmenovité napětí U V	400	400 (na přání 500)	400	400
Jmenovitý proud (jistici) I A	4	7,58 [6,5 (6)]	10	19
Jmenovité otáčky $n_{\text{mot.}}$ min ⁻¹		2800		
Kmitočet f Hz		50		
Třída izolace a krytí mot.	třída izolace F, krytí IP 68 $\nabla_{10 \text{ m}}$			
Hadice: světlost, mat. prov.	mm	52, PAD/P	75, PAD/P	110, PAD/P
Přípoj. kabel typ	průlez délka	H07 RN-F $\frac{6 \text{ G}1,5}{15}$	H07 RN-F $\frac{6 \text{ G}1,5}{15}$	H07 RN-F $\frac{6 \text{ G}1,5}{15}$
Informat. hmotnost čerpadla bez hadice a kabelu	kg	27	38	43
Infor. hmotnost 10 m hadice	kg	4,8	6,75	11,5
Infor. hmotnost kabelu	kg	4,5	4,5	4,5
Vypínací teplota tep. hlidače	°C	130 ± 5		
		ESM 1-4	ESM 1-10	ESM 1-10
Doporučený spouštěč motoru pro el. sít' 400 V		v izolační skříni IP55 + vidlice 3P+N+PE 16A		
		do rozvaděče		
		Podpěťová spoušť 230 V		


3.1 Výkonová charakteristika

65-KDFU




80-KDFU






Obr. 1

3.2 Rozměr čerpadel



65-KDFU 80-KDFU



100-KDFU 125-KDFU

Obr. 2

Tabulka 2

Typ	Provedení výtláčné přípojky	~ A	B	~ C	D	D1	~ E	~ F	G
65-KDFU	a	330	235	600	DN 52	-	330	160	4
	b	305			-	DN 52			
80-KDFU	a	390	265	650	DN 75	-	370	163	4
	b	325			-	DN 75			
100-KDFU	-	380	265	720	-	DN 110	410	190	4
125-KDFU	-	412	320	800	-	DN 110	545	193	8

4.0 TECHNICKÝ POPIS ČERPADLA

Ponorné přenosné kalové čerpadlo typu KDFU je jednostupňové s rozvaděčem (149), oběžné kolo (230) je vícełopatkové, odolné proti opotřebení.

Za oběžným kolem je pogumovaná příložka (135), která je tvarována podle profilu zadního disku oběžného kola a lopatek, které vyčnívají přes zadní disk. Aby se dala nastavit minimální výšky mezi oběžným kolem a jeho příložkou, je oběžné kolo opatřeno posuvným pouzdrem (544), kterého se může zároveň použít jako stahováku.

Pogumované sací víko (162) je kuželovitého tvaru s vrcholových úhlem shodným se sklonem lopatek oběžného kola.

Poloha sacího víka vzhledem k oběžnému kolu se nastavuje pomocí závitových matic (920.4) umístěných na pěti svorníčích (902.1), na které je také sací víko nasunuto.

Pogumovaný rozvaděč usměrňuje proud vody ve směru podélné osy čerpadla, tj. převaděcími kanály ve spodním ložiskovém tělese (350.1), dále pak přes prstencový prostor, mezi pláštěm statoru elektromotoru (811) a vnějším pláštěm čerpadla (151), v jehož vrchní části je výtlačné hrdo opatřeno na konci závitem pro našroubování pevně části požární rychlospojky, na kterou se nasazuje pohyblivá část rychlospojky s požární hadicí uvnitř pogumovanou. U některých velikostí je připevněná hadice na výtlačné koleno pomocí upínacích spon - viz. obr. 2.

Elektromotor tvoří s čerpadlem jeden celek. Rotor elektromotoru (818) je uložen ve valivých ložiskách (321.1; 321.2) mazaných tukem, s hřidelem prodlouženým pro upevnění oběžného kola. Horní ložisko (321.2) je v provedení zavřeném, aby se zabránilo vytékání mazacího tuku. Mezi hydraulickou součástí čerpadla a elektromotorem je olejová vana s náplní oleje, která je proti čerpané kapalině utěsněna mechanickou ucprávkou (433), opatřenou těsnícími kroužky ze slinutých karbidů. Jsou mazány a chlazený olejem. Olej slouží také jako zábrana proti přítměmu vniknutí vody do ložiskového prostoru.

Olejová vana s olejovou náplní je proti prostoru elektromotoru utěsněna kroužky gufero (420) z teplovzdorné pryže, které jsou umístěny pod spodním kuličkovým ložiskem (321.1) a zabraňují zároveň vytékání mazacího tuku z ložiska.

Pro připojení elektromotoru na síť je použito vodotěsné šestizávitového kabelu (824), jehož dvě žíly se zapojí do ovládacího kruhu stykače nebo do obvodu podpěrové cívky jisticí. Přívodní kabel je ze svorkovnicového prostoru vyuveden vývodkou (826.1), která je ve víku svorkovnice utěsněna proti vniknutí vody.

Hlídace teploty rozpínají ovládací okruhy stykače při teplotě vinutí $130^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ a chrání motor před přehřátím, případně spálením a musí být po dobu

záruky zapojeny, včetně nadproudové ochrany, jinak se záruka neposkytne. Při normální práci čerpadla, kdy okolo motoru protéká voda, je motor intenzivně chlazen a teplota vinutí je hluboko pod vypínací teplotou hlídaců teplot.

Zvýšení teploty vinutí na kritickou vypínací mez přichází v úvahu po dlouhotrvajícím chodu na sucho nebo s uzavřeným výtlakem a nedostatečně ponoveným čerpadlem apod.

Čerpadlo musí být provozováno s příslušným ovládaczem a jisticím zařízením.

4.1 Kaskádní zapojení čerpadel 80-KDFU

Zařízení pro kaskádní zapojení dvou ponorných čerpadel ve standardní úpravě sestává v podstatě:

- a) za sacího víka, kterým se nahradí u horního čerpadla (II) ochranné sací sítě;
- b) ze spojovací hadice o standardní délce 1 m.


Spojovací hadice je chemlonová, opatřená na obou koncích půlspojkami, jeden její konec je zapojen na výtlač dolního čerpadla (I) spočívajícího na dně jímky nebo přímo terénu, druhý konec se zapojí na zvlášť upravené sací víko horního čerpadla (II), utěsněno pryzovým kroužkem a přitáženo pěti maticemi.

Pro kaskádní čerpání je nutno dodržet podmínsku $H_2 > H_1$ neboť jinak by docházelo ke zplošťování spojovací hadice mezi oběma čerpadly vlivem sacího účinku horního čerpadla (II) a k nepravidelně dodávanému množství tímtéž čerpadlem. Tedy H_2 nesmí být menší než H_1 . Nejoptimálnější je kaskádní zapojení podle standardní úpravy s 1 metrovou spojovací hadicí, která je bez jakýchkoliv problémů z hlediska technického i provozního.

Pokud nebudou obě čerpadla v kaskádním zapojení spouštěna současně jedním spínacím okruhem, je vhodné jejich postupné samostatné spouštění ve sledu situativního uspořádání. To znamená nejdříve spouštět čerpadlo dolní (I) a pak čerpadlo horní (II), vždy bezprostředně za sebou v časovém intervalu 1-5 sekund.

Zastavování čerpadel je zase vhodné v opačném postupu než spouštění.


Opětovné spouštění čerpadel by pokud možno nemělo následovat dříve než skončí odtok čerpané kapaliny z výtlačného systému přes obě čerpadla zpět do jímky, poněvadž při tomto zpětném proudění dochází k samovolnému roztočení čerpadel v opačném smyslu.



162.1 - sací víko s půlspojkou 75 ČSN 38 9461
412 - pryžový těsnící kroužek 240x3
550 - podložka 8,4
719 - hadicová spojka 75 ČSN 38 9454
739 - spojovací hadice DN 75 v délce 1 m
920 - matice MB

Obr. 3

4.2 Řez čerpadlem



Obr. 4

135 - příložka oběžného kola
 143 - sací sítø
 149 - rozvadøø
 151 - vnøjší plášť
 160.1 - dno olejové vany
 160.2 - víko ložiska
 162 - sací víko
 230 - obøížné kolo
 321.1 - ložisko dolní
 321.2 - ložisko dolní

350.1 - spodní ložiskové tøølo
 350.2 - horní ložiskové tøølo
 420 - gufero
 433 - mechanická ucpávka
 544 - závitové posuvné pouzdro
 576 - držadlo
 811 - tøølo statoru
 818 - rotor
 824 - kabel
 826.1 - vývodka

833 - víko svorkovnice
 900.1 - šroub M5x12
 902.1 - závìrtný šroub
 903 - kontrolní šroub (imbus)
 912 - zátka
 920.3 - matice M8
 920.4 - matice M8
 920.6 - matice M5
 922 - matice obøížného kola
 931 - pojistná podložka
 940 - pero


5.0 ELEKTROPŘÍSLUŠENSTVÍ

5.1 Všeobecně

Elektropříslušenství kalového čerpadla KDFU může tvořit zásuvkový jistič nebo přemístitelná přístrojová skříň nebo pevně instalovaný rozvaděč vybavený snímacím zařízením vodní hladiny, které řídí automatický chod na základě její výšky.

5.2 Zapojení čerpadla

Elektrické zapojení v čerpadle je uvedeno na obr. 5.



Jednotlivé žíly přívodního kabelu a vývody vinutí elektromotoru jsou přezačeny následovně:

svorka	barva	svorka	barva
U	černá	⊕	zelená/žlutá
V	hnědá	T ₁ , T ₂	bílá
W	šedá tmavá		

Svorky T₁, T₂ - obvod bimetalových hlídaců teploty vinutí elektromotoru.

Obvod bimetalových hlídaců teploty musí být zapojen do ovládacího obvodu čerpadla, jinak se záruka na čerpadlo neposkytuje. Bimetalové hlídace teploty mají rozdílní kontakty s minimálními parametry:

$$U_n = 250 \text{ V}$$

$$I_n = 2,5 \text{ A} (\cos \varphi = 1)$$


$$I_p = 1,6 \text{ A} (\cos \varphi = 0,6)$$

Čerpadlo musí být jištěno proti nadproutu jističem nebo nadproudovým relé s třídou setrvačnosti T₁ nebo T₂ a proti zkratu. Nadproudová ochrana musí být nastavena na jističi proud čerpadla (elektromotoru), který je uveden v kapitole 3.0 tabulka 1 nebo na štítku čerpadla.

Ochrannu čerpadla proti nebezpečnému dotykovému napětí neživých částí je třeba zabezpečit podle platných předpisů.

Schéma zapojení čerpadla s dodávaným elektropříslušenstvím (jističem a na kabelu připojenou vidlicí) je na obr. 6.

Jistič s vidlicí lze dodat jen u čerpadel 65-KDFU a 80-KDFU.



Obr. 6

5.3 Provedení ochrany před nebezpečným dotykovým napětím

Ochrana čerpadla proti nebezpečnému dotykovému napětí se zabezpečuje podle ČSN 33 2000-4-41 a norem přidružených (z hlediska místa nasazení) a to převážně ochrannou - samočinným odpojením od zdroje a proudovým chráničem.

Ponorné kalové čerpadlo se nesmí přenášet, je-li pod napětím.

5.4 Montáž



Montáž elektropříslušenství (tj. přemístitelné přístrojové skříně pevně instalovaného rozvaděče apod.) musí provádět osoba s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací a to podle platných norem a v souladu s místními předpisy.

Při montáži je třeba překontrolovat (nastavit) hodnotu jističního proudu nadproudového relé podle tab. 1 v kapitole 3.0.

5.5 Uvedení do provozu

Před uvedením čerpadla do provozu je třeba provést kontrolu (revizi) elektrické části a to zejména:

- kontrolu neporušenosti přívodního kabelu k čerpadlu
- měření izolačního odporu (musí být větší než 20 MΩ)
- kontrolu správného nastavení nadproudové ochrany
- kontrola zajistění ochrany před nebezpečným dotykovým napětím

Kontrolu správného směru otáčení čerpadla provést podle bodu 6.2.

5.6 Provoz a obsluha



Ponorné čerpací soustrojí mohou obsluhovat osoby poučené ve smyslu vyhl. č. 50/78 Sb. §4, odst. 1.

Ponorné čerpací soustrojí se nesmí přenášet, jestliže je pod napětím.

POZOR!

Zjistí-li se při obsluze závada na elektrickém příslušenství nebo na ponorném čerpadle, musí se čerpadlo ihned vypnout a o závadě informovat osobu s elektrotechnickou kvalifikací.

5.7 Údržba

Elektropříslušenství je třeba kontrolovat při častějším používání aspoň 1x za měsíc, při občasném používání 1x za dva měsíce a před každým uvedením do provozu a to osobou s elektrotechnickou kvalifikací podle vyhl. 50/78 Sb. §5 odst. 1.

Zejména se provádí kontrola zajištění ochrany před nebezpečným dotykovým napětím, měření izolačního odporu (větší než $2 \text{ M}\Omega$), kontrola neporušenosti přívodního kabelu nebo čerpadla.

Veškeré opravy se mohou provádět jen při vypnutém a zajištěném stavu. Výměnu kabelu i opravu dalších částí čerpadla, při které dochází k uvolňování těsnících ploch je třeba svěřit servisnímu středisku či opravně, protože je třeba zpětně zajistit těsnost všechn v rozebíraných těsnících spojů.

Upozornění:



Jakékoli práce na čerpadle spojené s demontáží svorkovnicového prostoru, elektrickým zapojením a odpojením motoru musí provádět odborník s náležitou kvalifikací pro dodržování platných předpisů o zapojování elektrických spojů.

Zapojení přívodního kabelu NESMÍ být prováděno osobou neznalou a nepovolanou.

6.0 PROVOZ ČERPADLA

6.1 Všeobecné požadavky

Před uvedením čerpadla do provozu je nutno obsluhující osoby seznámit s pokyny podle tohoto návodu, potřebnými pro správné a bezpečné provozování. Na nutnost dodržování tohoto požadavku je kladen důraz, protože se jedná o výrobek, který pracuje v mokré prostředí, které je z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem hodnoceno jako zvlášť nebezpečné.

6.2 Příprava čerpadla k uvedení do provozu

1. Dává-li se do provozu čerpadlo nové nebo po delší provozní přestávce (2-3 týdny), nutno sejmout sací sít a pomocí klíče nasazeného na matici oběžného kola (230) několikrát rotorem čerpadla protocít.

2. Po zapojení čerpadla na síť je nutno se přesvědčit o správném smyslu otáčení. Jelikož není na oběžné kolo a rotující části čerpadla ve smotnovaném stavu vidět, nutno se přesvědčit o správném smyslu otáčení následujícím způsobem:

Čerpadlo bud ponoříme do vody a nadzvedneme nebo pověsíme a zapneme krátce elektromotor. Čerpadlo

běží správně tehdy, pootočí-li se (škubne) proti směru hodinových ručiček, což je opačně, než jak znázorňuje směrový štítek, který udává smysl otáčení rotoru.

Kontrolu otáčení lze provádět také tím, že čerpadlo postavíme na zem, vychýlíme poněkud na stranu tak, aby stálé na obvodové hraně dna sacího sítě a uchopíme za držadlo a krátce zapneme motor.

Má-li čerpadlo snahu otočit se ve směru otáčení hodinových ručiček, je z toho zřejmé, že smysl otáčení je špatný a nutno zaměnit vzájemně dvě libovolné fáze.

Špatný smysl otáčení oběžného kola má za následek značně zmenšený výkon čerpadla. Při přerušení dodávky proudu nutno znova správný smysl otáčení čerpadla zkонтrolovat, není-li záměna fází vyloučena. U nového čerpadla je však nutno provádět jen při ponoření celého sítě ve vodě. Bez předchozích popsaných metod lze se také o správném smyslu otáčení přesvědčit podle rychlosti naplňování hadice, je-li čerpadlo ponořeno. Tento způsob je možno si osvojit jen praxí.

Při čerpání z jímek, v nichž jsou usazeny sypké látky, není vhodné stavět čerpadlo na tyto usazeniny, neboť čerpadlo se jednak „zahrabe“ a jednak se zbytečně opotřebí funkční plochy hydraulické části. V takovém případě nutno dát pod sací sítě tvrdou podložku, není-li možno čerpadlo povéstit.

6.3 Obsluha čerpadla za provozu

Během provozu nepotřebuje čerpadlo žádnou obsluhu, jen je třeba dbát, aby výtláčná hadice nebyla nikde ohnuta - „zlomená“, neboť tím se značně snižuje výkon a aby neležela, nebo nebyla dynamickými účinky proudící vody přitlačována na ostré hrany stavebních konstrukcí, kamenů atd.

7.0 ÚDRŽBA

7.1 Všeobecně

Údržba těchto čerpadel v době provozu je minimální a omezuje se na jednoduché úkony preventivního charakteru, jak je patrné v dále uvedených bodech. I přes toto skutečnost je třeba této činnosti věnovat náležitou pozornost, neboť na jejím dodržování do značné míry spočívá spolehlivost, bezporuchový provoz a životnost důležitých dílů, jako je mechanická uprávka, elektromotor, ložiska a také i bezpečnost provozu.

7.2 Kontrola oleje mechanické uprávky a motorového prostoru

U nového čerpadla nebo po výměně mechanické uprávky nutno po 20-30 hodinách provést kontrolu oleje, zda nenastal úbytek nebo zda nevnikla voda do oleje, což provedeme tímto způsobem:

Čerpadlo položíme nejlépe na vyvýšené podložky, povolíme a vyšroubujeme zátku (912). Hladina oleje má být 5 až 10 mm od konce závitového otvoru; pak zátku včetně těsnění zašroubujeme rukou. Pak otočíme čerpadlem

tak, aby zátká byla v nejnížší poloze. Kdyby totiž vnikla do oleje voda, usadí se dole a po vyšroubování zátky by nejdříve vytékla. Nastavíme proto čistou nádobu nebo dlaň a vypuštěním obsahu o několika cm³ zjistíme lehce, jde-li o emulzi, vodu nebo olej. Je-li vše v pořádku, zátku utáhneme až po vychladnutí oleje, pokud došlo během provozu k jeho zahřátí.

Tutéž kontrolu doporučujeme provést po 600 až 800 hodinách a čerpá-li se suspenze s obzvláště abrazivními účinky, pak i častěji.

[POZOR !]

Objeví-li se však voda nebo světle zbarvená emulze po delší době nasazení, doporučujeme vyměnit olej a po 50 až 60 hodinách provozu provést znovu kontrolu. Objeví-li se voda nebo emulze znovu, pak nutno vyměnit mechanickou uprávkou (433).

Při každé kontrole olejové náplně provádíme také kontrolu těsnosti motorového prostoru. Čerpadlo postavíme do svislé polohy a vyšroubujeme kontrolní šroub (903). Pak čerpadlo poněkud vychýlíme a otvorem zjistíme, zda prostor elektromotoru je suchý. Dojde-li k vyléklání vody nebo olejové emulze, je nutné čerpadlo bezpodmínečně vyřadit z dalšího provozování a nechat je opravit. Zanedbání těchto činností vede k havárii čerpadla včetně shorení vinutí elektromotoru.

Použije se olej turbinový TB 32 (třídění ISO podle viskozity 3448 ISO WG 32).

7.3 Nastavení výle mezi sacím víkem a příložky oběžného kola

U nového čerpadla je optimální výle mezi sacím víkem (162), příložkou (135) a oběžným kolem (230) již nastavena ve výrobním závodě.

Při opotřebování oběžného kola a pogumovaných součástí, tj. sacího víka (162) a příložky oběžného kola, je sice čerpadlo dále provozuschopné, ale jeho výkon se tím značně změní. Nutno proto zvětšené výle vzniklé opotřebením znovu nastavit.

a) Nastavení výle mezi zadním profilem oběžného kola (230) a jeho příložkou:

Úpravu této výle nutno provést před nastavováním sacího víka. Čerpadlo položíme na montážní stůl, povolíme a sešroubujeme pět matic (920,3), včetně pružných podložek a pak sejmeme sací síto (143) se dnem. Pak odjistíme pojistnou podložku (931), povolíme a sejmeme matici oběžného kola (922) a závitové pouzdro (544) dotáhneme na doraz a oběžné kolo zatlačíme tak daleko, až svým profilem narazí na příložku, potom závitové pouzdro (544) povolujeme nejlépe rukou, až svým osazením dosedne na ráboj oběžného kola, což je patrnou z toho, že při dalším otáčení by se kolo začalo posouvat ven. Výle mezi příložkou (135) a oběžným kolem (230) se tedy nastaví tak, že po dosednutí závitového pouzdra na oběžné kolo toto „výtahneme“ otáčením pouzdra o 180°. Pak nasuneme pojistnou podložku (931) a matici oběžného kola (922), kterou utáhneme. Kolo se musí lehce otáčet. Matici oběžného kola pak zajistíme podložku.

b) Nastavení výle mezi sacím víkem a oběžným kolem: Povolíme pět matic (920,4), které jsou ze strany rozvaděče (149) a vyšroubujeme je nahoru. Přitahováním spodních matic (920,4) lehce přitlačíme sací víko (162) k oběžnému kolu (230) tak, aby rotor při protáčení kladl zvětšený odpor. Tento stav nám určuje výchozí polohu pro nastavování výle.

Sešroubujeme horní matice tak, až lehce dosednou k sacímu víku a přistoupíme k vlastnímu vymezování výle. Zvolíme si libovolný závitový svorník, od kterého budeme vycházet. Začneme tím, že horní matice postupně dále přitahujeme, až zjistíme, že rotem jde s mírným a plynulým odporem protáčet. Pokud se tohoto stavu nedosáhne a rotem jde stále ztuha protáčet, mírně povolíme spodní matice a pokračujeme v dalším oddálení sacího víka až dosáhнемe žádoucího protáčení rotoru.

7.4 Mazání ložisek, chod čerpadla na sucho
Domazávání valivých ložisek nutno věnovat náležitou pozornost, neboť se jím může podstatně ovlivnit jejich životnost. K domazávání spodního ložiska (321.1) nutno využít každé příležitosti, když se z nějakých důvodů - např. kontrola uprávce - zpřístupní ložiskový prostor. Jinak nutno domazávat po 2500 až 3000 provozních hodinách. Úplnou výměnu mazacího tuku doporučujeme provést po 1 až 1 1/2 roce. Použít tuk LV2-3.

Chod čerpadla na „sucho“ není povolen.

U horního kuličkového ložiska tuková náplň postačuje na 2000 provozních hodin. Potom nutno starou tukovou náplň vyměnit a naplnit novým tukem. U této typu ložisek se používají krycích plechů bud jednostranných nebo oboustranných. Jsou-li krycí plechy jednostranné, je výměna tuku snadná. Jsou-li však krycí plechy oboustranné, nutno jeden z nich odstranit (jen z jedné strany) a po vyjmutí ložiska a jeho naplnění tukem ložisko namontovat tak, aby krycí plech byl na straně rotoru elektromotoru. Krycí plech brání vytékání tuku z ložiska v pracovní poloze čerpadla, tj. vertikálně.

7.5 Ochrana a údržba hadic

Nutno předejít tomu, aby hadice naplněné vodou byly přejízděny vozidly. Tento požadavek platí stejně u prázdných hadic, neboť při místním zatížení přejízdějícím vozidlem by mohlo nastat zlomení hadice v záhybech ploché šíře, zejména gumové vrstvy. Před uložením nutno hadici rádně umýt, obzvláště bylo-li jí použito pro čerpání zahňující vody, propláchnout čistou vodou a vysušit.

7.6 Kontrola mechanického stavu

Spočívá ve vizuální prohlídce čerpadla z hlediska jeho mechanického stavu. Zejména sledujeme:

• Neporušenost přívodního kabelu (824) a jeho upevnění ve vývodce. Dbáme na to, aby ve vývodce u kabelu nezůstávaly zatvrdené nečistoty, jako písek, hlína a jiné agresivní hmota, o které by se prodral vnitřní ochranný obal kabelu, čímž by došlo k pronikání vlhkosti do svorkovnicového a motorového prostoru. Dále kontrolujeme

me, zda těleso vývodky (826.1) je maticemi (920.3) dostatečně dotaženo z důvodu rádného utěsnění přívodního kabelu.

- **Neporušenost ochranného sítá na sání čerpadla.**
Vzniklé otvory větších rozměrů, způsobené mechanickým poškozením jsou nežádoucí, neboť jimi mohou vnikat do čerpadla větší předměty a ucpávat tak oběžné kolo, případně mechanicky poškodit dílce;
- **Neporušenost dílů, zajišťujících krytí součástí, které jsou pod proudem, tj. prostory svorkovnice a elektromotoru.** Patří k nim zejména víko svorkovnicového prostoru (833), horní ložiskové těleso (350.2), těleso statoru (811), těleso vývodky (826.1) a šroubové spoje. Při sebemenším zjištění příznaků porušenosti těchto dílů čerpadlo ihned výradit z provozu.
- **Míru opotřebitelnosti dílů, způsobovanou provozováním.** Zejména věnujeme pozornost dílům hydraulické části (oběžné kolo, pogumované díly, mechanická ucpávka (433)). Na velikost opotřebení totiž závisí pohotovostní hydraulický výkon a další provozuschopnost.

8.0 OPRAVY

8.1 Všeobecně

s ohledem na konstrukční provedení jednotlivých dílů mají opravy těchto čerpadel převážně charakter výměny dílů nebo uzlů. Opravovat je možno jen statorový paket elmotoru, a to převinutím vinutí v případě jeho poškození. Provádění výměn funkčně a montážně důležitých dílů nebo uzlů je popsáno dále v příslušných statitech.

POZOR !

Při demontáži dílů musí být čerpadlo čisté, zbavené všech pouzlatků čerpané kapaliny. Při čerpání chemicky znečištěných kapalin provedte neutralizaci dílců. Používejte ochranné pomůcky, dodržujte hygienické předpisy!

8.2 Výměna oběžného kola

Je-li nutno vyměnit opotřebované oběžné kolo (230), sejmeme sací síto (143) po uvolnění pěti matic (920.3) a pak po sešroubování dalších pěti matic (920.4) vysuneme sací víko (162) odjistištěním, povolením a sejmutím matice oběžného kola (922). Stáhneme oběžné kolo (230) z hřídele (818). V případě, že oběžné kolo se nedá lehce stáhnout, použijeme k tomu závitového posuvného pouzdra (544) a maticového klíče. Postupujeme při tom tak, že na plošky závitového pouzdra (544), výčnívajícího z náboje oběžného kola, nasuneme klíč, který opřeme o šrouby (902.1). Potom pomocí delší páky, vsunuté mezi lopatky oběžného kola, oběžným kolem otáčíme a tím je stahujeme.

V úlemezí příložkou, sacím víkem a oběžným kolem se nastaví podle článku 7.3.

8.3 Výměna příložky oběžného kola

Při výměně příložky oběžného kola (135) se postupuje stejně jako při výměně oběžného kola. Navíc se sešrou-

buje další matice (920.4) a stáhne se rozvaděč (149), kterým je příložka oběžného kola přitlačována ke dnu olejové vany. Po zasunutí nové příložky oběžného kola (135) do rozvaděče (149) se provede montáž opačným způsobem.

8.4 Výměna mechanické ucpávky a kroužků gufero

Demontáž se provede stejně jako při výměně příložky oběžného kola, dale se výsroubují dva šrouby (900.1). Po vyjmutí pera (940) se opatrně stáhne pohybívající část mechanické ucpávky po předchozím vypuštěním oleje a namazání olejem části hřídele, přes který se mechanická ucpávka stahuje. Po demontáži dna olejové vany (160.1) vytlačíme stacionární část mechanické ucpávky. Montáž se provede obráceným postupem.

Upozorňujeme na důsledné dodržování čistoty!

Při revizi těsnících kroužků gufero (420), resp. při jejich výměně, se povolí a sešroubují 5 matic (920.6), vytáhne se ložiskové víko (160.2), čímž se umožní případná výměna těsnících kroužků. Je třeba také prohlédnout ochranné pouzdro na hřídeli, zda v místě styku nejsou vyběhány drážky. Pokud drážky jsou, je nutná výměna i pouzdra u velikosti 65,80, 100-KDFU, u velikosti 125-KDFU postačí vyjmout jedné nebo obou podložek pod gufery.

Při této příležitosti doporučujeme domazat spodní kuličkové ložisko tukem.

8.5 Výměna statorového svazku

Jestliže se při kontrole izolačního odporu statoru ukáže, že má nulovou hodnotu, musí být stator vyměněn. Snížený izolační stav u navlhlého víntu lze odstranit vysušením. Je-li však nutná výměna, postupuje se takto:
Demontují se horní dílce čerpadla a stator včetně pláště se postaví na podložku tak, aby doraz elektromotoru byl vždy nahoru, pak se plášť statoru zahřeje rozptýleným plamenem na teplotu 150 - 160 °C, pokud stator sám nevypadne, poklepé se na jeho plech z horní strany. Nový stator se musí na své válcové části očistit a event. místní nerovnosti uvnitř pláště z hliníkové slitiny způsobené při demontáži se musí zarovnat, aby po jeho ohřátí mohl být stator volně zasunut. Výměnu poškozeného statoru novým možno provést při jednom ohřátí pláště.
Navlhly stator je možno vysušit podle ČSN 35 0010.

9.0 NÁHRADNÍ DÍLY

Všechny součásti čerpadla jsou vyměnitelné.

Při objednávání náhradních dnů a jiných jednáních je třeba uvést:

- typ čerpadla,
 - výrobní číslo čerpadla,
 - přesné číselné a jmenné označení dílů podle obr. 4.
- Typ čerpadla a jeho výrobní číslo jsou uvedeny na údajovém štítku, který je připevněn na čerpadle.

10.0 PROVOZNÍ PORUCHY, JEJICH PŘÍČINY A ODSTRANĚNÍ

Porucha	Příčina	Odstranění
1. Čerpadlo se nerozbíhá a motor je přitom tichý.	1.1 Síť je bez napětí. 1.2 Přetavené pojistky nebo vypnutý stykač. 1.3 Přerušený přívod proudu. 1.4 Uvolnění svorek.	Opravit. Opravit. Opravit. Opravit.
2. Čerpadlo se nerozbíhá a motor „brůčí“.	2.1 Jedna pojistka přetavena. Přívod v jedné fázi přerušen. Uvolnění svorka. 2.2 Oběžné kolo zablokováno předmětem, který vnikl mezi ně a sací víko nebo příložku oběžného kola. 2.3 Čerpadlo je zabořeno do hustého sedimentu.	Opravit. Demontovat, předmět odstranit. Nadzvednout nad úroveň kalu, vyčistit sací síto
3. Čerpadlo se rozběhne, ale jeho výkon je malý.	3.1 Obrácený smysl otáčení motoru. 3.2 Výtláčná hadice je ucpána nebo přeložena. 3.3 Čerpadlo saje vzduch. 3.4 Mezera u oběžného kola příliš velká. 3.5 Ucpáne sací síto 3.6 Značně opotřebené hydraulické díly, zejména oběžné kolo a sací víko.	Přepojit dvě fáze na svorkovnici (pracovník s elektrotech. kvalifikací). Vyčistit, narovnat. Zavěsit níže. Seřídit. Síto vyčistit. Vyměnit za nové díly.
4. Tavné vložky pojistek se přetavují.	4.1 Krátké spojení v přívodu. 4.2 Velký úbytek napětí v síti. 4.3 Slabě dimenzovaný přívod.	Opravit. Opravit. Opravit.
5. Ochrana elektromotoru vypíná.	5.1 Nesprávné nastavení jisticího nadproudového relé. 5.2 Přetížení motoru způsobené předmětem, který vnikl mezi oběžné kolo a sací víko nebo příložku. 5.3 Přetížení elektromotoru způsobené čerpáním nepřiměřeně hustého kalu nebo zapadnutím do sedimentovaného kalu. 5.4 Nedostatečné ochlazování tělesa statoru a elektromotoru způsobené: teplotou hydrosměsi nad přípustnou hodnotu 40 °C; ucpáním výtlaku; chod na „sucho“ je příliš dlouhý.	Nastavit na jmenovitý proud motoru. Demontovat, předmět odstranit. Snížit hustotu kalu. Čerpadlo nadzvednout nad úroveň kalu. Závady odstranit.
6. Vinutí elektromotoru vykazuje při kontrole izolačního odporu jeho pokles pod přípustnou mez.	6.1 Navlhnutí vinutí způsobené poruchami těsnících elementů, tj. „O“ kroužků a mechanické ucpávky.	Vysušit, při poškození vinutí převinout, vadné těsnění vyměnit.
7. Při kontrole olejové náplně zjištěna olejová emulze nebo voda.	7.1 Viz. „Kontrola oleje mechanické ucpávky a motorového prostoru“ - 7.2.	
8. Výtok čerpané kapaliny je přerušovaný.	8.1 Přítok čerpané kapaliny je menší než tlak čerpadla. Dochází k nepravidelnému zahlcování ob. kola	Zvětšit přítok, příškrtnit výtlak.

Upozornění!

Doba trvání záruky je uvedena v záručním listě, nebo je součástí kupní smlouvy. Výrobce však neručí za škody vzniklé špatnou a neodbornou obsluhou, přetížením stroje, nebo jinou nahodilou příčinou a nedodržením tohoto návodu k odsuze. V záruční době je možné provádět demontáž čerpadla jen se souhlasem výrobce.

11.0 OBSAH DODÁVKY

- čerpadlo ve smontovaném stavu s kabelem 15 m,
jiná délka na požadavek (25 m)
- zástrčný klíč 6 ČSN 23 0710
- klíč 8 ČSN 23 0681
- klíč 110/75
- čerpadla 65-KDFU a 80-KDFU se změnovým číslem 04 v typovém označení
jsou vybavena zásuvkovým jističem podle tab. 1 v kapitole 3.0

Na požadavek lze dodat:

hadice v délce 10 m, jiná délka na požadavek (20 m) velikosti:

- C 52 se dvěma půlspojkami pro čerpadlo 65-KDFU
- B 75 se dvěma půlspojkami pro čerpadlo 80-KDFU
- A 110 se šroubením 110 (1 ks) pro čerpadla 100-KDFU a 125-KDFU

12.0 ZÁZNAM O PROVOZU

Poslední údržba		Stanoviště čerpadla	Poznámka	Podpis
Datum	Výrobní číslo			

13.0 NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM



Pokyny k nakládání s odpadem vznikajícím v průběhu životního cyklu čerpadla / čerpacího soustrojí (ve smyslu § 18 odst. 3 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech).

Druh odpadu	Kód *)	Kategorie *)	Způsob nakládání
Papírový a/nebo lepenkový obal	15 01 01	O	využitelný odpad - po vytřídění nutno předat oprávněné osobě provádějící odběr a výkup odpadů nebo druhotných surovin
Papír a/nebo lepenka	20 01 01	O	
Kabely	17 04 08	O	
Ostatní vyřazená zařízení - kovové dílce čerpadel (bez zbytků oleje)	16 02 05	O	
Ostatní vyřazená zařízení - nekovové dílce čerpadel (např. z uhlíku, karbidu, keramiky, SiC)	16 02 05	O	ostatní odpad - nutno shromáždit a předat provozovateli skládky odpadu
Ostatní vyřazená zařízení - pryžové dílce čerpadel	16 02 05	O	ostatní odpad - nutno shromáždit a předat k zneškodnění ve spalovně odpadu
Dřevěný obal	15 01 03	O	
Plastový obal - fólie z PE	15 01 02	O	
Drobné plastové předměty **)	20 01 03	O	
Nechlorovaný motorový, převodový a/nebo mazací olej	13 02 02	N	nebezpečný odpad - nutno shromáždit a předat k zneškodnění k tomu oprávněné osobě
Ostatní motorové, převodové a/nebo mazací oleje	13 02 03	N	
Ostatní rozpouštědla a jejich směsi s konzervačními prostředky (mimo biologicky odbouratelných)	14 01 03	N	
Výrobky z dehtu - nepískaovaná lepenka	17 03 03	N	
Zařízení s obsahem volného azbestu	16 02 04	N	v současné době se nepoužívá

*) Viz vyhláška č. 337/1997 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů

O - znamená odpad ostatní

N - znamená odpad nebezpečný

) **POZOR !

Polytetrafluoretylen (teflon, PTFE) nesmí být vzhledem k toxicitě spalin spalován jinde než ve spalovně odpadu!



Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému RETELA ve smyslu požadavku zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.

Sběrná místa elektroodpadu jsou zveřejněna na internetové stránce www.retela.cz.



Zpětný odběr a využití odpadu z obalu je zajištěn v rámci kolektivního systému EKO-KOM ve smyslu požadavku zákona č. 477/2001 Sb. o obalech v platném znění. Informace o sběru, třídění a využití odpadu z obalu jsou uvedeny na internetových stránkách www.ekokom.cz.



EN ISO 9001:2000
Certifikát č. 44 100 075008

SIGMA 1868 spol. s r.o.
Jana Sigmunda 79
783 50 Lutín
Tel.: +420 585 651 337
Fax: +420 585 651 339
www.sigmapumpy.com

TD 51 403 | 1107